SENA

DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE CONSTRUCCIONES

ANEXO 1
MATRIZ DE DOCUMENTOS PARA LA EMISIÓN DE CONCEPTO TÉCNICO Y FINANCIERO PARA OBRAS DE MANTENIMIENTO

La solicitud que no contenga la totalidad de la documentación requerida de acuerdo con esta matriz, dará como resultado concepto **DESFAVORABLE.**

INFORMACION DEL SOLICITANTE

REGIONAL	Amazonas
CENTRO O DEPENDENCIA	Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas
SEDE / MUNICIPIO	Sede Lagos / Leticia
NOMBRE DEL SOLICITANTE	CARLO HELLMAN URIBE TARAZONA
CARGO	SUBDIRECTOR
FECHA	Octubre 4 de 2019
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	Prestar el servicio de mantenimiento y recarga de extintores del Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas del Sena Regional Amazonas

TIPO DE INTERVENCIÓN

MANTENIMIENTO

EL MANTENIMIENTO COMPRENDE LOS TRABAJOS DE CARÁCTER PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO QUE SE REALIZAN PERIÓDICAMENTE EN LAS EDIFICACIONES DURANTE SU VIDA ÚTIL, PARA CONSERVAR LAS PROPIEDADES Y CAPACIDADES FUNCIONALES, SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS O AFECTACIONES QUE SON PROVOCADAS POR EL USO, AGENTES ATMOSFÉRICOS O SU COMBINACIÓN, SIN QUE SUS ELEMENTOS COMPONENTES FUNDAMENTALES SEAN OBJETO DE MODIFICACIÓN O SUSTITUCIÓN PARCIAL O TOTAL.

	CERTIFICACION DEL RESPONSABLE DEL GASTO			ESPACIO PARA SER LLENADO POR EL GRUPO DE CONSTRUCCIONES
CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN		ADJUNTOS	OBSERVACIONES
INFORMACIÓN REQUERIDA	Aparte del Plan de Adquisiciones donde conste el proyecto de mantenimiento		SI	Se adjunta aparte del plan de adquisiciones
	Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP.		SI	Se adjunta CDP No.3819 del 1 de octubre de 2019
	Estudio previo, estudio del sector, descripción detallada del presupuesto y especificaciones técnicas para cada item		SI	Se adjunta el estudio previo, especificaciones tecnicas esenciales, analisis del sector, descripcion del presupuesto, estudio de mercado.
	Situación de tenencia del inmueble	PROPIO	SI	
	Descripción del proyecto: Área a intervenir en m2, valor por metro cuadrado m2 de adecuación (valor del contrato sobre área a intervenir), registro fotográfico del estado actual del área a intervenir.		N/A	
	Área a intervenir en m2		N/A	
	Valor por m2 de mantenimiento		N/A	

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

NOMBRE Y FIRMA DEL ARQUITECTO O INGENIERO DE LA REGIONAL	JAVIER BEJARANO CASTILLO
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR REGIONAL O SUBDIRECTOR DE CENTRO	CARLOS HELLMAN URIBE TARAZONA

Certifico la existencia de la documentacion referenciada y el cumplimiento de la totalidad de los requisitos de acuerdo con los lineamientos legales.

CONCEPTO FINAL

FAVORABILIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA DE LA OBRA	
NOMBRE DEL PROFESIONAL QUE ELABORA EL CONCEPTO	